

別紙①

# 点検結果総括表

福島町  
令和4年9月改定

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	架橋位置	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分									
														主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	判定区分	所見等		
1	0011	2017	檢倉橋	檢倉線	福島町字福島	2	鋼桁橋 鋼桁橋	I桁(非合成) I桁(非合成)	50.00	8.40	7.50	1972	45	I	II	II	II	II	II	II	II	上部工の構材部に腐食、支承モルタル欠損、床版ひびわれ、遊離石灰などの損傷が見られるが、緊急性は無いため予防保全段階と判定	
2	0311	2016	みどり橋1号橋	みどり町線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	8.20	9.70	9.40	1977	40	I			I			I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため、健全と判定。	
3	0331	2016	観音橋4号橋	月崎2号線	福島町字月崎	1	RC橋	RC床版橋 (その他)	5.57	12.20	11.70	1982	35	I			I	I	I	I	I	地盤に剥離、伸縮装置から橋台への漏水が見られるがほかの部材に影響は無く健全性に問題はない。	
4	0341	2016	観音橋1号橋	観音橋線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	4.65	4.40	4.00	1972	45	I			I			I	I	地盤に欠損、鉄筋露出が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
5	0351	2016	みどり橋2号橋	みどり橋線	福島町字月崎	1	PC橋	PC 床版橋その他	4.70	4.50	4.00	1979	38	I			I	I	I	I	I	防護柵に腐食変形、伸縮装置からの漏水がみられるが橋梁全体の機能に影響は無いため、健全と判定。	
6	0361	2016	みどり橋3号橋	福島小学校線	福島町字三岳	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	3.70	16.10	15.60	1969	48	I			I			I	I	地盤に剥離・鉄筋露出、遊離石灰が見られるが橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。	
7	0401	2016	観音橋2号橋	公岩住宅線	福島町字月崎	1	RC橋	RC床版橋(その他)	4.42	11.10	10.50	1978	39	I			I	I	I	I	I	舗装に剥離が見られるが、橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。	
8	0402	2016	みどり橋4号橋	公岩住宅線	福島町字三岳	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	3.30	10.50	10.50	1973	44	I			I			I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため健全と判定。	
9	0461	2017	熊野橋	三岳団地5号線	福島町字三岳	1	PC橋	プレテン中空床版	17.66	7.70	6.50	1991	26	I		II	I	I	II	II	II	床版に遊離石灰、排水装置に断面欠損を伴う腐食などが見られるがいずれも軽微な損傷で緊急性は無いため予防保全段階と判定	
10	0601	2016	観音橋3号橋	赤川1号線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	5.1	6.1	5.3	2017	0	I			I			I	I	※掛替実施済(全部材判定区分I)	
11	0631	2016	月崎2号団地1号線橋	月崎2号団地1号線	福島町字月崎	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.40	10.00	8.80	1992	25	I			I	I	I	I	I	地盤に軽微な剥離・鉄筋露出、防護柵に軽微な腐食が見られるが橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。	
12	0641	2016	福島月崎幹線橋	福島月崎幹線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	4.32	16.80	16.00	1999	18	I			I			I	I	主桁に0.1mmのひびわれと遊離石灰が見られるが！橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。	
13	0642	2017	福島大橋	福島月崎幹線	福島町字福島	4	PC橋	ボステン中空床版	111.18	17.00	16.00	1995	22	I		II	I	I	II	II	II	床版に遊離石灰、伸縮装置からの漏水などの損傷が見られるがいずれも軽微な損傷で緊急性は無いため予防保全段階と判定	
14	0651	2016	月見橋	月見橋線	福島町字塩釜	1	RC橋	RC床版橋(その他)	2.60	3.50	3.00	1978	39	I			I	I	I	I	I	主桁に局部的な剥離、下部工に局部的な欠損が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
15	0661	2016	中の沢2号橋	中の沢1号線	福島町字塩釜	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	2.00	4.00	3.60	1972	45	I			I			I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため、健全と判定。	
16	0681	2016	釜谷3号橋	塩釜1号線	福島町字塩釜	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	4.00	4.00	3.60	1970	47	I			I			I	I	舗装に土砂の堆積が見られるが、橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。	
17	0691	2016	釜谷1号橋	塩釜2号線	福島町字塩釜	1	RC橋	RC床版橋(その他)	3.30	4.40	4.00	1970	47	I			I	I	I	I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため、健全と判定。	
18	0701	2016	釜谷2号橋	城内線	福島町字塩釜	1	RC橋	RC床版橋(その他)	5.65	2.00	2.00	1974	43	I			I	II	I	II	II	支承に機能障害と土砂詰まり、舗装に凹凸が見られるが緊急性は無く予防措置段階と判定。	
19	0801	2017	岩部2号橋	岩部水源地線	福島町字岩部	1	PC橋	プレテン中空床版	16.72	4.30	3.50	1976	41	II		II	I	I	II	II	II	主桁に鉄筋露出、床版に遊離石灰、排水装置に腐食など局部的に損傷が見られるがいずれも軽微で緊急性は無いため予防保全段階と判定	
20	0831	2016	小楡倉3号橋	小楡倉2号線	福島町字楡倉	1	RC橋	RC床版橋(その他)	6.00	3.60	3.60	1966	51	I			I	I	I	I	I	I	主桁下面にうき・剥離が確認されたが橋梁全体の機能に影響が無いため健全と判定。

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	架橋位置	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年度	供用年	健全性判定区分							
														主桁	横桁	床版	下部構造	支保部	その他	判定区分	所見等
21	0881	2016	館の沢2号橋	館の沢線	福島町字三岳	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	2.60	7.00	7.00	1986	31	I			I	I	地盤に局部的に剥離が見られるが、橋梁全体の機能に影響がないため健全と判定。		
22	0882	2016	館の沢1号橋	館の沢線	福島町字三岳	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	3.60	6.00	6.00	1986	31	I			I	I	A2橋台上遊離石灰が見られるが、橋梁全体の機能に影響がないため健全と判定。		
23	0971	2016	堺橋	住川1号線	福島町字千軒	1	PC橋	フレテン中空床版	10.70	3.60	3.60	1960	57	I		I	I	I	A1橋台上ひびわれが見られたが、橋梁全体の機能に影響がないため健全と判定。		
24	0973	2016	住川4号橋	住川1号線	福島町字千軒	1	RC橋	RC床版橋(その他)	4.50	4.00	4.00	1961	56	I			I	I	主桁に鉄筋露出、下部工に剥離が見られたが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。		
25	0974	2016	出戸二股橋	住川1号線	福島町字千軒	1	鋼梁橋	I桁(合成)	20.70	5.20	4.00	2014	3	I	I	I	II	I	支保の機能障害(列のうき)が見られるが、主要部材に緊急性の高い損傷は無く健全と判定。		
26	0981	2017	住川1号橋	住川2号線	福島町字千軒	3	PC橋, PC 橋, PC橋	フレテン中空床版, フレテン中空床版, フレテン中空床版	40.80	4.40	3.70	1961	56	II		II	II	II	主桁、間詰め床版に遊離石灰、支保の変形、下部工に剥離、遊離石灰などの損傷が見られるが、緊急性は無いため予防保全段階と判定		
27	1081	2017	千軒大橋	開拓1号線	福島町字千軒	3	PC橋	ボステンT桁	101.25	7.20	6.00	2001	16	II	I	I	II	II	I	定着部、下部工、支保本体にひびわれなどの損傷が見られるがいずれも軽微な損傷で緊急性は無いため予防保全段階と判定	
28	1083	2016	千軒開拓3号橋	開拓1号線	福島町字千軒	1	PC橋	その他(PC橋)	4.00	3.70	3.10	1967	50	II			I		I	主桁に局部的な鉄筋露出が多数見られるが、緊急性は無く予防保全段階と判定。	
29	1091	2016	千軒開拓2号橋	開拓2号線	福島町字千軒	1	PC橋	フレテン中空床版	10.16	3.10	3.10	2002	15	I		I	I	I	I	伸縮装置にD=17mmの欠損が見られるが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
30	1121	2017	宮辺橋	宮辺2号線	福島町字千軒	1	鋼梁橋	I桁(非合成)	16.40	4.30	3.60	1970	47	I	I	II	I	II	II	上部工鋼材部に腐食、路面に凹凸が見られるがいずれも軽微な損傷で、緊急性は無いため予防保全段階と判定	
31	1231	2016	白符1号橋	白符1号線	福島町字白符	1	PC橋	フレテン床版	8.40	3.30	3.30	1964	53	II		I	I	I	I	主桁にひびわれ、遊離石灰が見られるが緊急性は無いため予防保全段階と判定。	
32	1232	2016	白符2号橋	白符1号線	福島町字白符	1	PC橋	フレテンT桁	13.20	3.60	3.60	1964	53	I	I	I	II	I	II	下部工にW=0.5mmのひびわれ、D=65mmの路面の凹凸が見られるが緊急性は無く予防保全段階と判定。	
33	1233	2017	白符3号橋	白符1号線	福島町字白符	1	鋼梁橋	I桁(非合成)	20.40	4.26	3.56	1964	53	II	II	II	II	II	II	排水溝、路面が土砂詰まり、主桁に板圧減少などの損傷が見られ構造物の機能に障害が生じる可能性があるため早期措置段階と判定	
34	1411	2016	宮歌1号橋	宮歌1号線	福島町字宮歌	1	PC橋	フレテン床版	7.60	5.50	5.50	1965	62	I		I	I	I	I	下部工に剥離、伸縮装置からの漏水が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
35	1421	2016	宮歌2号橋	宮歌2号線	福島町字宮歌	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	3.60	4.60	4.00	1968	49	I			I		I	主桁に遊離石灰が見られるが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
36	1422	2016	宮歌3号橋	宮歌2号線	福島町字宮歌	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	3.80	5.30	4.70	1968	49	I			I		I	下部工に広範囲な剥離、地盤に遊離石灰が見られるが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
37	1551	2016	豊浜1号橋	豊浜1号線	福島町字豊浜	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	3.70	6.50	5.50	1973	44	I			I		I	地盤に軽微な欠損が見られるが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
38	1561	2016	豊浜2号橋	豊浜2号線	福島町字豊浜	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルバート)	2.00	3.50	3.00	1973	44	I			I		I	主桁に鉄筋露出、下部工にひびわれが見られるが、橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	
39	1571	2016	稲内橋	吉岡宮の下線	福島町字吉岡	1	鋼梁橋	H形鋼(合成)	18.50	5.30	4.50	1969	48	III	I	II	I	III	I	主桁に腐食、床版に鉄筋露出、支保に板厚減少を伴う腐食が見られ、橋梁全体の機能に障害が生じる可能性があるため早期措置段階と判定。	
40	1601	2016	美山5号橋	美山線	福島町字吉岡	1	PC橋	フレテン床版	6.50	4.00	4.00	1968	49	I		I	I	I	I	床版に遊離石灰、支保部に土砂詰まり、排水装置に腐食がみられるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。	

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	架橋位置	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設年度	供用年	健全性判定区分							
														主桁	横桁	床版	下部構造	支承部	その他	判定区分	所見等
41	1602	2016	亀川橋	美山線	福島町字吉岡	1	PC橋	ポステンT桁	21.50	4.80	4.00	1968	49	I	I	I	I	I	I	I	主桁、横桁にひびわれ、床版に遊離石灰がみられるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
42	1603	2016	不動橋	美山線	福島町字美山	1	PC橋	PC 床版橋その他	10.20	4.00	3.50	1976	41	I		I	I	I	I	I	防護柵に腐食が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
43	1661	2016	清水橋	清水橋線	福島町字館崎	1	PC橋	ポステンT桁	18.50	4.30	3.50	1970	47	II	I	II	II	I	I	II	主桁にW=0.6mmのひびわれ、床版にW=0.2mmのひびわれが見られるが緊急性は無く予防保全段階と判定。
44	1671	2016	新平和橋	平和橋1号線	福島町字吉岡	1	PC橋	ポステンT桁	19.30	5.20	4.00	2017	0	I	I	I	I	I	I	I	※掛替実施済み(全部材判定区分I)
45	1971	2016	吉野2号橋	吉野1号線	福島町字吉野	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.00	3.00	3.00	1977	40	I			I	I	II	II	防護柵に著しい変形・欠損がみられるが緊急性は無いため予防保全段階と判定。
46	1981	2016	吉野1号橋	吉野2号線	福島町字吉野	1	PC橋	PC 床版橋その他	5.20	4.00	4.00	1973	44	I		I	I	I	I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため、健全と判定。
47	1991	2016	礼殿橋	松浦峠線	福島町字吉野	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	7.20	5.00	4.00	2009	8	I			I		I	I	今回の点検では特筆すべき損傷は確認されなかったため、健全と判定。
48	2001	2016	松浦橋	松浦1号線	福島町字松浦	1	RC橋	RC T桁	6.45	4.00	4.00	1963	64	I	I	I	I	I	I	I	主桁と地盤にうきが見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
49	2121	2016	赤川4号線橋	赤川4号線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	4.70	5.00	5.00	1975	42	I			I		I	I	防護柵に変形が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
50	2311	2016	平成橋	館崎2号線	福島町字館崎	2	PC橋、PC橋	プレテン床版、 プレテン床版	19.00	7.80	7.00	1970	47	I		II	I	I	I	II	床版に遊離石灰、下部工にひびわれが見られたが緊急性は無いため予防保全段階と判定。
51	2312	2017	館崎2号線橋	館崎2号線	福島町字館崎	3	鋼溶接橋、鋼溶接橋、鋼溶接橋	H形鋼(合成)、 I桁(非合成)、 I桁(非合成)	36.60	8.00	8.00	1970	47	III	I	II	II	II	II	III	1径間から3径間L側の主桁、支承に板厚減少を伴う腐食が見られ構造物の機能に障害が生じる可能性があるため早期措置段階と判定
52	2371	2016	観音橋5号橋	月崎3号線	福島町字月崎	1	RC橋	RC溝橋 (BOXカルパート)	3.90	11.70	11.20	1993	24	I			I		I	I	防護柵に腐食が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
53	2451	2016	楯倉2号橋	三岳松倉線	福島町字松倉	1	PC橋	PC 床版橋その他	6.64	7.20	7.20	1987	30	I		I	I	I	I	I	舗装の異常(ひびわれ)と、主桁に鉄筋露出が見られるが橋梁全体の機能に影響は無いため健全と判定。
54	2452	2017	折加内橋	三岳松倉線	福島町字三岳	3	鋼溶接橋、鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁(非合成)、 I桁(非合成)、 I桁(非合成)	97.00	7.50	6.50	1986	31	I	I	II	II	II	II	II	上部工鋼材部に腐食、床版に遊離石灰、支承に欠損などが見られるがいずれも軽微な損傷で緊急性は無いため予防保全段階と判定